



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## **Universitätsbibliothek Paderborn**

### **Lehrbuch des Hochbaues**

Grundbau, Steinkonstruktionen, Holzkonstruktionen, Eisenkonstruktionen ,  
Eisenbetonkonstruktionen

**Esselborn, Karl**

**Leipzig, 1908**

§ 10. Berechnungsweise für die verschiedenen Beanspruchungsarten

[urn:nbn:de:hbz:466:1-50294](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-50294)

3. **Beanspruchung auf reine Biegung** tritt auf, wenn die äußeren Kräfte zwei benachbarte Querschnitte gegeneinander so verdrehen wollen, daß diese nach der Verdrehung nicht mehr parallel sind; bei dieser Verdrehung ändern sich jedoch die Abstände ihrer Schwerpunkte nicht.

Biegungsfestigkeit ist diejenige Biegungsspannung, die in den äußersten Fasern, der auf Biegung beanspruchten Querschnitte unmittelbar vor der Zerstörung des Körpers durch Biegung vorhanden ist.

4. **Verdrehungs- oder Torsionsbeanspruchung** tritt auf, wenn die äußeren Kräfte zwei unmittelbar nebeneinanderliegende Querschnitte um die Achse des Körpers so verdrehen wollen, daß die Querschnitte parallel bleiben und ihren Abstand in der Richtung der Achse nicht ändern.

Torsionsfestigkeit ist die unmittelbar vor der Zerstörung des Körpers durch Torsion an der Bruchstelle auftretende Torsionsspannung. Die Torsionsbeanspruchung ist für die Hochbaukonstruktionen von untergeordneter Bedeutung, und soll hierauf an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.

Treten von den erwähnten Beanspruchungen zwei oder mehr gleichzeitig auf, so spricht man von zusammengesetzter Beanspruchung und demgemäß auch von zusammengesetzter Festigkeit.

In der Praxis handelt es sich nun weniger um die Festigkeiten für die verschiedenen Beanspruchungsweisen als um die betreffende zulässige Inanspruchnahme. Unter dieser letzteren versteht man diejenige Kraft für ein qcm, die man dem Material mit Sicherheit auf die Dauer zumuten kann. Für die Wahl dieser zulässigen Beanspruchung ist die Elastizitätsgrenze maßgebend, und zwar soll diese niemals erreicht oder gar überschritten werden. Um nun aber unvorhergesehenen Überbelastungen oder Materialänderungen Rechnung zu tragen, führt man einen Sicherheitskoeffizienten ein, indem man mit der zulässigen Beanspruchung nur bis zu einem Bruchteil der Elastizitätsgrenze herangeht, z. B.  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{2}{3}$ .

Näheres über die zulässigen Beanspruchungen für die verschiedenen Beanspruchungsarten findet sich in § 10. Für solche Konstruktionen, die einem plötzlichen Belastungswechsel unterworfen sind und bei denen die Belastungen mit Erschütterung oder Stößen verbunden auftreten, nimmt man die zulässige Beanspruchung geringer an als bei den durch ruhende Belastung beanspruchten Konstruktionen; man rechnet dann noch mit einem sog. Stoßkoeffizienten, indem man als zulässige Beanspruchung einen weiteren Bruchteil der zulässigen Beanspruchung für ruhende Lasten einführt, oder die stoßend wirkenden Lasten mit einem größeren Wert in Rechnung stellt.

Bei der Belastung der Konstruktion spielt noch der Elastizitätsmodul oder die Elastizitätszahl eine wesentliche Rolle. Diese Zahl gibt uns ein Bild von der Widerstandsfähigkeit des Materials gegen Deformationen; je größer der Elastizitätsmodul ist, desto widerstandsfähiger ist das Material gegen elastische Deformationen.

Die Größe ( $E$ ) der Elastizitätszahl für die verschiedenen Materialien hat man durch Versuche bestimmt und hat als Mittelwert für Fluß-, Schweißeisen und Stahl gefunden  $E = 2000000$  kg/qcm, für Gußeisen  $1000000$  kg/qcm.

## § 10. Berechnungsweise für die verschiedenen Beanspruchungsarten.

1. **Zug- und Druckfestigkeit (Normalspannung, Normalfestigkeit).** Wirken auf einen stabförmigen, geradachsigen Körper äußere Kräfte in der Stabachse, so erzeugen diese eine über den ganzen Querschnitt gleichmäßig verteilte Zug- oder Druckbeanspruchung, je nachdem die Kräfte dem Körper eine positive Verlängerung oder eine negative Verlängerung (Verkürzung) zu erteilen bestrebt sind. Hat der Stab konstanten



Querschnitt und ist  $F$  die Querschnittsfläche in qcm,  $P$  die Größe der Kraft in kg, so ist die Spannung in diesem Querschnitt

$$\sigma = \frac{P}{F} \text{ kg/qcm.} \quad (1)$$

Diese Spannung darf nun die zulässige Beanspruchung nicht überschreiten. Bezeichnet man diese mit  $k$ , und soll der Stab für eine vorliegende Kraft  $P$  dimensioniert werden, so ergibt sich als erforderliche Querschnittsfläche

$$F = \frac{P}{k}. \quad (2)$$

Die zulässige Beanspruchung auf Zug sei  $k_z$ ,  
 » » » » Druck »  $k_d$ .

Für ruhende Belastung kann man als zulässige Beanspruchung  $\frac{2}{3}$  der Elastizitätsgrenze einführen. Da nun die

Elastizitätsgrenze bei Schweißisen für Zug und Druck = rund 1600 kg/qcm

» » Flußisen » » » » = » 2000 » ,

so sind die zulässigen Beanspruchungen auf Zug und Druck für ruhende Belastung:

bei Schweißisen  $k_z = k_d = \frac{2}{3} \cdot 1600 = 1050 \text{ kg/qcm}$

» Flußisen  $k_z = k_d = \frac{2}{3} \cdot 2000 = 1350 \text{ »}$

Bei stoßend wirkender Belastung wählt man die zulässige Beanspruchung nur  $\frac{2}{3}$  bis  $\frac{3}{4}$  so hoch als bei ruhender Belastung, demnach:

bei Schweißisen  $k_z = k_d = \frac{2}{3} \cdot 1050 = 700 \text{ kg/qcm}$

» Flußisen  $k_z = k_d = \frac{2}{3} \cdot 1350 = 900 \text{ »}$

Bei Gußeisen liegt die Elastizitätsgrenze für Zug bei rund 650 kg/qcm und für Druck bei rund 1700 kg/qcm. Jedoch werden die zulässigen Beanspruchungen beim Gußeisen wegen seiner Sprödigkeit verhältnismäßig viel geringer angenommen als bei Schmiedeeisen, und zwar ist allgemein festgesetzt:

Zulässige Beanspruchung auf Zug 250 kg/qcm

» » » Druck 500 »

Diese Werte gelten nur für ruhende Belastung; für stoßende Belastung darf Gußeisen keine Verwendung finden.

Die folgende Tabelle gibt übliche Mittelwerte für die zulässigen Beanspruchungen, sowie für die Elastizitätszahlen und spezifischen Gewichte der verschiedenen Eisensorten an, wobei Schweißisen und Flußisen als Schmiedeeisen zusammengekommen sind.

Tabelle: Zulässige Beanspruchungen, Elastizitätszahlen und spezifische Gewichte der verschiedenen Eisensorten.

Material	Zulässige Beanspruchungen in kg/qcm				Elastiz. Mod. kg/qcm	Spez. Gew. in kg/cbm
	bei stoßender Belastung		bei ruhiger Belastung			
	Zug	Druck	Zug	Druck		
Gußeisen . . . . .	—	—	250	500	1 000 000	7250
Schmiedeeisen . . . . .	750	750	1000	1000	2 000 000	7800
Stahl . . . . .	1500	1500	1500—1800	1800—2000	2 000 000	7850

Wie schon in § 9 angeführt wurde, tritt mit jeder Beanspruchung eine Formänderung auf, die bei Schmiedeeisen und Stahl innerhalb der Elastizitätsgrenze proportional der



Spannung w chst. Dieses Elastizit tsgesetz lautet f r einen Stab mit konstantem Querschnitt

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma}{E}, \quad (3)$$

worin  $l$  die urspr ngliche Stabl nge und  $\Delta l$  gleich der Verl ngerung des Stabes ist.

Hierin nach Formel 1 f r  $\sigma$  den Wert  $\frac{P}{F}$  eingesetzt, ergibt

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{P}{F \cdot E},$$

woraus sich die Gesamtverl ngerung des Stabes findet:

$$\Delta l = \frac{P \cdot l}{E \cdot F}. \quad (4)$$

Mit jeder L ngen nderung ist eine Quer nderung verbunden, und zwar im entgegengesetzten Sinne, d. h. einer positiven L ngen nderung entspricht eine negative Quer nderung und umgekehrt. Sind die Querabmessungen des prismatischen Stabes  $a$  und  $b$ , so ist

$$\frac{\Delta a}{a} = \frac{1}{m} \cdot \frac{\Delta l}{l} \quad \text{und} \quad \frac{\Delta b}{b} = \frac{1}{m} \cdot \frac{\Delta l}{l}.$$

$m$  ist f r alle K rper, die nach allen Seiten gleich elastisch sind, also auch f r Eisen, ann hernd eine Zahl zwischen 3 und 4, f r Schmiedeeisen und Stahl empfiehlt sich der Wert  $m = 3$ .

Bei einem Stab mit nicht konstantem Querschnitt hat man bei der Dimensionierung oder Spannungsberechnung die schw chste Stelle ins Auge zu fassen, d. h. den Nettoquerschnitt zu berechnen. So ist z. B. bei Eisenkonstruktionen an den Anschlu - und Sto stellen der Stabquerschnitt durch die Niet- oder Schraubenl cher geschw cht und diese Schw chungen sind bei der Dimensionierung zu ber cksichtigen, indem der wirkliche Stabquerschnitt um diese Schw chung gr  er zu nehmen ist, als die berechnete, erforderliche Querschnittsfl che. Dieser Zuschlag f r die Schw chung kommt haupts chlich bei den gezogenen St ben in Betracht, weniger bei den gedruckten; denn hier ist die Schw chung in den meisten F llen durch die Verbindungsmittel wieder ausgef llt.

Dagegen ist bei gedruckten St ben gegen die Gefahr des Ausknickens vorzubeugen, d. h. es ist die Knicksicherheit bei gedruckten St ben nachzuweisen. Ein vollkommen gleichartiger, geradachsiger Stab, der genau zentrisch belastet ist, d rfte theoretisch kein Ausknicken erleiden; da aber praktisch diese Bedingungen nicht erf llbar sind, so haben diese Abweichungen von der theoretischen Form und Art der Belastung ein Ausbiegen des Stabes zur Folge, wenn nicht nach allen Seiten eine gen gende Steifigkeit vorhanden ist. Einen Ausdruck f r diese nach jeder Seite hin mindestens n tige Steifigkeit ist gegeben in der EULERSchen Knickformel:

$$J_{\min} \geq \frac{s \cdot l^2 \cdot P}{C \cdot E}. \quad (5)$$

Hierin bedeutet  $J_{\min}$  das kleinste Tr gheitsmoment in  $\text{cm}^4$ ,  $s$  den Sicherheitsgrad,  $l$  die freie Stabl nge in cm,  $P$  die Stabkraft in kg,  $C$  eine Konstante, die von der Endbefestigung des Stabes abh ngt und  $E$  den Elastizit tsmodul.

In bezug auf die Konstante  $C$  unterscheidet man 4 Arten von Endbefestigungen und somit 4 Knickf lle:



1. Der Stab ist am einen Ende eingespannt und am anderen Ende frei (Abb. 35)<sup>9)</sup>

$$C = \frac{\pi^2}{4}$$

2. Der Stab ist an beiden Enden gelenkartig gehalten (Abb. 36)

$$C = \pi^2$$


3. Der Stab ist am einen Ende eingespannt und am anderen gelenkartig gehalten (Abb. 37)

$$C = 2 \cdot \pi^2$$

4. Der Stab ist an beiden Enden eingespannt (Abb. 38)

$$C = 4\pi^2$$

Abb. 35 bis 38. Die 4 Knickfälle.



In der Praxis spielt der Fall 2, bei dem die beiden Stabenden gelenkartig gehalten sind, und für den die Konstante  $C = \pi^2$  ist, eine vorwiegende Rolle. Denn für die meisten Konstruktionsteile, wie Fachwerksstäbe, Stützen usw. wird für die Berechnung derselben eine gelenkartige Endbefestigung angenommen und oft eine solche auch ausgeführt. Setzt man für diesen 2. Knickfall in die EULERSche Formel den Wert  $C = \pi^2$  oder 10, die Stabkraft in Tonnen und die freie Länge in Metern ein, so ergibt sich nach Formel 5 für Schmiedeeisen und Stahl, für die  $E = 2000000 \text{ kg/qcm}$  ist, und für eine 5fache Sicherheit ( $s = 5$ ):

$$J_{\min} \geq \frac{5 \cdot l^2 \cdot 100 \cdot 100 \cdot P \cdot 1000}{10 \cdot 2000000}$$

und hieraus die einfache Formel:

$$J_{\min} \geq 2,5 \cdot P \cdot l^2, \quad (6)$$

worin  $P$  in t und  $l$  in m einzusetzen ist.

Für Gußeisen, für das  $E = 1000000 \text{ kg/qcm}$  ist und für das eine 8fache Sicherheit ( $s = 8$ ) verlangt wird, ergibt sich der Wert

$$J_{\min} \geq \frac{8 \cdot l^2 \cdot 100 \cdot 100 \cdot P \cdot 1000}{10 \cdot 1000000}, \text{ oder} \\ J_{\min} \geq 8 \cdot P \cdot l^2. \quad (7)$$

Auch hier ist  $P$  in t und  $l$  in m einzusetzen.

Liegt ein anderer Knickfall vor, so kann dieser aus Fall 2 leicht durch einfache Multiplikation mit der Verhältniszahl der Konstanten geschehen. Z. B. bei Fall 1 muß  $J_{\min}$  viermal so groß und bei Fall 3 nur halb so groß sein als bei Fall 2, wenn man die gleiche Knicksicherheit erhalten will.

Der Vorgang bei der Berechnung gedrückter Stäbe ist folgender: Zunächst wird die erforderliche Querschnittsfläche  $F = \frac{P}{k}$  ermittelt und diese, wenn möglich so angeordnet, daß das für die Knicksicherheit erforderliche, kleinste Trägheitsmoment mindestens vorhanden ist. Genügt trotz geschickter Anordnung die berechnete Querschnittsfläche nicht zur Erzielung der verlangten Steifigkeit, so muß man zur Erreichung des erforderlichen  $J_{\min}$  die Querschnittsfläche entsprechend vergrößern.

<sup>9)</sup> Die Abb. 35 bis 38, 89, 90, 115 bis 119, 128, 129, 145, 146, 227, 234, 255, 256, 271 bis 274, 279, 280, 286 bis 291, 302 bis 304, 308 bis 322, 332 bis 337, 340 bis 342, 356 bis 359, 383 bis 386, 399, 420, 421 und 459 bis 470 sind entnommen aus: MAX FOERSTER, »Die Eisenkonstruktionen der Ingenieur-Hochbauten«, 3. Aufl., Leipzig 1906.



Über die Berechnung der Trägheitsmomente einfacher und zusammengesetzter Querschnitte siehe § 11. Beispiele für die Berechnung folgen ebenfalls später.

**2. Schubfestigkeit (Abscherung).** Nimmt man die in einem Querschnitt auftretende Schubspannung als gleichmäßig verteilt an, so ergibt sich als Schubbeanspruchung für 1 qcm, also die Schubspannung nach der Formel

$$\sigma_s = \frac{P}{F}, \quad (8)$$

wo  $P$  die auf Abscherung wirkende Kraft und  $F$  die Querschnittsfläche des betrachteten Querschnitts ist.  $\sigma_s$  darf höchstens gleich der zulässigen Beanspruchung auf Schub ( $k_s$ ) werden, d. h. es muß  $\sigma_s \leq k_s$  sein, und als Dimensionierungsformel ergibt sich

$$F = \frac{P}{k_s}. \quad (9)$$

Die zulässige Beanspruchung auf Schub kann man ungefähr gleich  $\frac{4}{5}$  der zulässigen Beanspruchung auf Zug oder Druck setzen, d. h.  $k_s = \frac{4}{5}k_d$  oder  $\frac{4}{5}k_z$ , wobei der kleinere dieser beiden Werte maßgebend ist.

Demnach ergibt sich für:

Gußeisen $k_s = 250 \cdot \frac{4}{5} = 200$ kg/qcm	}	für ruhende Belastung
Schweißeisen $k_s = 1050 \cdot \frac{4}{5} = 840$ kg/qcm		
Flußeisen $k_s = 1350 \cdot \frac{4}{5} = 1080$ kg/qcm	}	für stoßend wirkende Belastung.
Schweißeisen $k_s = 700 \cdot \frac{4}{5} = 560$ kg/qcm		
Flußeisen $k_s = 900 \cdot \frac{4}{5} = 720$ kg/qcm		

Als Mittelwert könnte man gemäß der Tabelle auf S. 307 für Schmiedeeisen (Flußeisen und Schweißeisen) einführen:

$$k_s = 750 \cdot \frac{4}{5} = 600 \text{ kg/qcm bei stoßender Belastung,}$$


$$k_s = 1000 \cdot \frac{4}{5} = 800 \text{ kg/qcm bei ruhender Belastung.}$$

Rechnungsbeispiele siehe bei den Vernietungen usw.

Für die Berechnung von Schubbeanspruchungen in Querschnitten vollwandiger Konstruktionen ist meist die Querkraft maßgebend. Unter Querkraft eines Querschnitts versteht man die algebraische Summe, der zum Querschnitt parallelen Komponenten sämtlicher Kräfte auf der einen Seite dieses Querschnitts. (Näheres siehe bei den Trägern, Abschnitt IV.)

**3. Biegungsfestigkeit.** Nach § 9, 3 tritt Biegung auf, wenn die Kräfte zwei Nachbarquerschnitte um eine zur Kraftebene senkrecht stehende Achse so zu drehen bestrebt sind, daß die anfänglich parallelen Querschnitte nicht mehr parallel bleiben. Diese Verdrehung wird durch die Summe der Momente aller Kräfte auf der einen Seite des Querschnitts, bezogen auf den Schwerpunkt des betreffenden Querschnitts als Drehpunkt, bedingt. Diese Summe der Momente wird das Biegemoment des betreffenden Querschnitts genannt. Als positive Biegemomente bezeichnet man in der Regel diejenigen, die den Träger nach unten durchzubiegen bestrebt sind, die also auf beiden Seiten des Querschnitts nach oben drehen (Abb. 39). Die umgekehrt wirkenden Biegemomente sind dann negativ (Abb. 40).

Abb. 39 u. 40. Positive und negative Biegemomente.



Die maximalen Biegungsspannungen sind abhängig von den maximalen Biegemomenten und zwar ist in den einzelnen Querschnittspunkten die Biegungsspannung um so größer, je größer der Abstand der betreffenden Querschnittspunkte



vom Schwerpunkt dieses Querschnitts ist. Die größte Biegungsspannung tritt also an der äußersten Faser des Querschnitts auf. Ferner ist die Größe der Biegungsspannung abhängig von der Gestalt und Größe des beanspruchten Querschnitts; denn die Querschnittsformen und zwar die Trägheitsmomente der Querschnitte bedingen die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Verbiegungen. Je widerstandsfähiger der Träger gegen Verbiegung ist, d. h. je größer die in Betracht kommenden Trägheitsmomente sind, desto kleiner sind für vorliegende Biegemomente die Biegungsspannungen.

Schneidet die durch die äußeren Kräfte gelegte Ebene den Querschnitt in einer Hauptachse (siehe § 11), so erfolgt die Verdrehung des betreffenden Querschnitts um eine zur Kraftebene senkrechte Achse, d. h. um die zur obigen Hauptachse zugehörige Hauptachse und die Biegungsspannung in einem beliebigen Querschnittspunkte ist dann direkt proportional dem Biegemoment  $M$  für diesen Querschnitt, sowie dem Abstände  $z$  vom Schwerpunkt (der Drehachse) und umgekehrt proportional dem Trägheitsmoment  $J$ . Folglich ist

$$\sigma = \frac{M \cdot z}{J}. \quad (10)$$

Wird hierin  $M$  in kgcm,  $z$  in cm und  $J$  in  $\text{cm}^4$  eingesetzt, so ergibt sich  $\sigma$  in kg/qcm.

Alle Punkte mit derselben Entfernung  $z$  haben die gleiche Spannung. Wird für jeden Querschnittspunkt die zugehörige Spannung aufgetragen, so ergibt sich das sog. Spannungsdiagramm (Abb. 41).

In den Punkten, für die  $z = 0$  ist, wird auch die Spannung gleich 0 (neutrale Achse des Querschnitts oder Nullinie).

Bei positiven Biegemomenten erleiden die Punkte unterhalb der Nullinie Zugspannungen (+) und diejenigen oberhalb der Nullinie Druckspannungen (-). Die Biegungsspannungen werden also auf Zug- und Druckspannungen zurückgeführt, sind also Normalspannungen. Die größten Beanspruchungen treten in den äußersten Punkten auf, mithin die größte Zugspannung für  $z = a_1$  und die größte Druckspannung für  $z = a_2$ . Es ist daher:

$$\sigma_{\max} = \frac{M \cdot a_1}{J} \quad \text{und} \quad \sigma_{\min} = \frac{M \cdot a_2}{J}.$$

$\sigma_{\max}$  und  $\sigma_{\min}$  dürfen höchstens gleich der zulässigen Zug- bzw. Druckbeanspruchung werden, d. h.

$$\sigma_{\max} = k_z = \frac{M \cdot a_1}{J} \quad \text{und} \quad \sigma_{\min} = k_d = \frac{M \cdot a_2}{J}. \quad (11)$$

Für Schmiedeeisen und Stahl, für die  $k_z = k_d = k$  ist, ergibt sich als Bedingung für eine gute Materialausnutzung:

$$\sigma_{\max} = \sigma_{\min} = k,$$


und somit auch  $a_1 = a_2 = a$ .

Die Dimensionierungsgleichung ist also

$$k = \frac{M \cdot a}{J} \quad \text{oder} \quad \frac{J}{a} = \frac{M}{k}. \quad (12)$$

$J$  und  $a$  sind abhängig von der Querschnittsform und somit gesucht, wenn für ein vorliegendes Biegemoment  $M$  ein Träger zu berechnen ist.

Abb. 41. Spannungsdiagramm.





$\frac{J}{a}$  bezeichnet man als Widerstandsmoment ( $W$ ) und dieses ist f ur die meisten Normalprofile direkt in den Profilb uchern gegeben; es kann in solchem Falle das erforderliche Profil unmittelbar gew ahlt werden nach der Gleichung:

$$W = \frac{M}{k}; \tag{13}$$

worin  $k$  die zul assige Zug- und Druckbeanspruchung bedeutet. Es sind also f ur Schmiedeeisen und Stahl dieselben Werte f ur  $k$  wie bei der Zug- und Druckfestigkeit (siehe § 10, 1) zugrunde zu legen. Beispiele f ur die Berechnung siehe sp ater.

Ist  $k_z$  nicht gleich  $k_d$ , so ist als zul assige Biegungsbeanspruchung der kleinere dieser beiden Werte zu w ahlen, und man wird dann mit R ucksicht auf eine gute Materialausnutzung bei der  $\sigma_{\max} = k_z$  und  $\sigma_{\min} = k_d$  ist, dem Querschnitt wenn m oglich solche Abmessungen geben, da   $\frac{a_1}{a_2} = \frac{k_z}{k_d}$  wird. Bei Gu eisen z. B. mit  $k_z = 250 \text{ kg/qcm}$  und  $k_d = 500 \text{ kg/qcm}$  w are bei  $a_1 = a_2$ , d. h. wenn der Schwerpunkt in halber H ohe liegt, mit einer zul assigen Biegungsspannung von  $k = 250 \text{ kg/qcm}$  zu rechnen und nach der Formel  $W = \frac{M}{k}$  zu dimensionieren; oder auch, um  $k_d$  und  $k_z$  voll auszunutzen, die Querschnittsform so zu w ahlen, da   $\frac{a_1}{a_2} = \frac{k_z}{k_d} = \frac{250}{500} = \frac{1}{2}$  also:  $a_1 = \frac{1}{3}h$  und  $a_2 = \frac{2}{3}h$  ist, mithin der Schwerpunkt in einem Drittel der H ohe liegt (Abb. 42).

Da aber bei Gu eisen das Proportionalit tsgesetz nicht gilt, und somit auch diese Berechnungen nicht genau zutreffen, empfiehlt es sich, Gu eisen f ur auf Biegung beanspruchte Teile nicht zu verwenden; dies ist auch mit R ucksicht auf die Spr odigkeit des Gu eisens sehr empfehlenswert.

Abb. 42. G unstige Querschnittsform f ur Gu eisen.





Abb. 43. Kraftebene schneidet den Querschnitt nicht in Hauptachse.



Schneidet die Kraftebene den Querschnitt nicht in einer Hauptachse, so findet die Verdrehung nicht um eine zur Kraftebene senkrecht stehende Achse statt. Die Richtung der Drehachse, d. h. die Richtung der Nulllinie ist also von vornherein nicht bekannt. Zur Berechnung zerlegt man das Biegemoment  $M$  des betreffenden Querschnitts in 2 Seitenkomponenten  $M_1$  und  $M_2$  (Abb. 43), berechnet f ur jede die zugeh origen Spannungen und addiert diese.

Die Spannung in einem beliebigen Punkte mit dem Abstände  $y$  von der  $x$ -Achse und dem Abstand  $x$  von der  $y$ -Achse berechnet sich zu

$$\sigma = \frac{M_1 \cdot y}{J_x} + \frac{M_2 \cdot x}{J_y}$$

Ferner ist

$$M_1 = M \cdot \cos \alpha; \quad M_2 = M \cdot \sin \alpha$$

$M_1$  und  $M_2$  k onnen auch aus der Zeichnung direkt abgegriffen werden, wenn man  $M$  in einem bestimmten Ma stab auftr agt und graphisch zerlegt.

Es sei  $J_x =$  Tr agheitsmoment des Querschnitts auf die  $x$ -Achse bezogen und  $J_y =$  Tr agheitsmoment auf die  $y$ -Achse bezogen. F ur die Grenzwerte von  $x$  und  $y$  treten die gr o ten Spannungen auf; bei positiven Biegemomenten ist daher die gr o te Zugspannung  $\sigma_{\max}$  f ur  $x = +u_1$



und  $y = +v_1$ ; die größte Druckspannung  $\sigma_{\min}$  für  $x = -u_2$  und  $y = -v_2$ ; also:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_1 \cdot v_1}{J_x} + \frac{M_2 \cdot u_1}{J_y} \quad \text{und} \quad \sigma_{\min} = -\left(\frac{M_1 \cdot v_2}{J_x} + \frac{M_2 \cdot u_2}{J_y}\right).$$

Sind die zulässigen Beanspruchungen auf Zug und Druck wieder einander gleich, d. h. ist  $k_z = k_d = k$ , so wird mit Rücksicht auf eine gute Materialausnutzung  $v_1 = v_2 = v$  und  $u_1 = u_2 = u$  gewählt und die Bedingungsgleichung heißt dann:

$$k = \frac{M_1 \cdot v}{J_x} + \frac{M_2 \cdot u}{J_y}. \quad (14)$$

Da nun  $\frac{J_x}{v} = W_x$  das Widerstandsmoment für die  $X$ -Achse und  $\frac{J_y}{u} = W_y$  dasjenige für die  $y$ -Achse ist, so ergibt sich somit

$$k = \frac{M_1}{W_x} + \frac{M_2}{W_y} = \frac{1}{W_x} \left( M_1 + \frac{W_x}{W_y} \cdot M_2 \right).$$


Wird das Verhältnis der beiden Widerstandsmomente  $\frac{W_x}{W_y} = c$  gesetzt, so ist  $k = \frac{M_1 + c \cdot M_2}{W_x}$ , und die Dimensionierungsformel heißt:

$$W_x = \frac{M_1 + c \cdot M_2}{k}, \quad (15)$$

$c$  wird zunächst gewählt (für I-Eisen  $c = 7$  bis  $9$  und für C-Eisen  $c = 5$  bis  $7$ , für mittlere Profile) und mittels Annäherung die Rechnung durchgeführt (Beispiele siehe bei der Pfettenberechnung in Abschnitt V).

**4. Zusammengesetzte Festigkeit.** Der häufigste Fall der zusammengesetzten Festigkeit ist derjenige, der durch eine Achsialkraft  $P$  und ein Moment  $M$  oder auch, was dasselbe ist, durch eine den Querschnitt exzentrisch, d. h. nicht im Schwerpunkt, treffende Kraft erzeugt wird. Den letzten Belastungsfall kann man ersetzen durch eine achsialwirkende Kraft und ein Kräftepaar mit dem Moment  $P \cdot \xi$ , wenn  $\xi$  die Exzentrizität der Kraft ist (Abb. 44). Die durch die Achsialkraft  $P$  und das Moment  $M$  erzeugten Spannungen addieren sich direkt, da sie beide Normalspannungen sind; selbstredend ist bei der Summierung das Vorzeichen zu berücksichtigen.

Abb. 44. Zusammengesetzte Festigkeit.



Trifft die Kraft  $P$  den Querschnitt nicht senkrecht, so kommt für die Normalspannungen die zur Querschnittsebene senkrechte Komponente der Kraft in Betracht; die andere in der Querschnittsebene wirkende Komponente erzeugt Schubspannungen im Querschnitt.

Wird ein Querschnitt durch eine Achsialkraft  $P$  und ein Biegemoment  $M$  beansprucht, so sind bei der Spannungsermittlung wieder zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem die Kraft- oder Momentenebene den Querschnitt in einer Hauptachse schneidet oder nicht. Schneidet die Kraftebene den Querschnitt in einer Hauptachse, so ist die Spannung in einem beliebigen Punkte im Abstand  $z$  von der zugehörigen Hauptachse:

$$\sigma = \pm \frac{P}{F} + \frac{M \cdot z}{J}, \quad (16)$$

$\frac{P}{F}$  ist positiv oder negativ, je nachdem die Achsialkraft auf Zug oder auf Druck wirkt.



Abb. 45 entspricht einem negativen  $\frac{P}{F}$ . Die Grenzspannungen treten auf f ur die Grenzwerte von  $z$  und zwar ist bei positivem Biegemoment  $M$




Abb. 45. Zusammengesetzte Festigkeit.

$$\sigma_{\max} = \pm \frac{P}{F} + \frac{M \cdot a_1}{J}$$

und

$$\sigma_{\min} = \pm \frac{P}{F} - \frac{M \cdot a_2}{J}$$

Bei  $a_1 = a_2 = a$  ergeben sich durch Einsetzung von  $\frac{J}{a} = W$  die Werte

$$\sigma_{\max} = \pm \frac{P}{F} + \frac{M}{W} \quad \text{und} \quad \sigma_{\min} = \pm \frac{P}{F} - \frac{M}{W}. \quad (17)$$

Erzeugt  $P$  Zugspannungen, so ist

$$\sigma_{\max} = \frac{P}{F} + \frac{M}{W} \quad \text{und} \quad \sigma_{\min} = \frac{P}{F} - \frac{M}{W}.$$

Wirkt  $P$  auf Druck, dann wird

$$\sigma_{\max} = -\frac{P}{F} + \frac{M}{W} \quad \text{und} \quad \sigma_{\min} = -\frac{P}{F} - \frac{M}{W}.$$

Haben  $\sigma_{\max}$  und  $\sigma_{\min}$  gleiche Vorzeichen, so wird der ganze Querschnitt nur gezogen oder gedr ckt; die Nulllinie fallt dann au erhalb des Querschnitts. Ist das Vorzeichen von  $\sigma_{\max}$  und  $\sigma_{\min}$  verschieden, so tritt im Querschnitt teils Zug und teils Druck auf, d. h. die Nulllinie fallt in den Querschnitt.

Schneidet die Kraftebene den Querschnitt nicht in einer Hauptachse, so steht die Richtung der Nulllinie nicht mehr senkrecht auf der Kraftebene. Man zerlegt dann das Moment wie bei der reinen Biegung in zwei Seitenkomponenten  $M_1$  und  $M_2$  und es ergibt sich nach S. 312 die Spannung in einem beliebigen Querschnittspunkte

$$\sigma = \pm \frac{P}{F} + \frac{M_1 \cdot y}{J_x} + \frac{M_2 \cdot x}{J_y}. \quad (18)$$

Vergleiche Abb. 43, bei der in  $S$  noch eine Achsialkraft  $P$  wirkend zu denken ist. Die Grenzspannungen ergeben sich wieder f ur die Grenzwerte von  $y$  und  $x$  zu:

$$\sigma_{\max} = \pm \frac{P}{F} + \frac{M_1 \cdot v_1}{J_x} + \frac{M_2 \cdot u_1}{J_y} \quad \text{und} \quad \sigma_{\min} = \pm \frac{P}{F} - \frac{M_1 \cdot v_2}{J_x} - \frac{M_2 \cdot u_2}{J_y}$$

und bei  $M_1 = M_2 = M$ ;  $v_1 = v_2 = v$ , wobei  $\frac{J_x}{v} = W_x$  und  $\frac{J_y}{u} = W_y$  ist,

$$\sigma_{\max} = \pm \frac{P}{F} + \frac{M_1}{W_x} + \frac{M_2}{W_y} \quad \text{und} \quad \sigma_{\min} = \pm \frac{P}{F} - \frac{M_1}{W_x} - \frac{M_2}{W_y}. \quad (19)$$

Hierin ist f ur  $\frac{P}{F}$  je nach der Wirkung von  $P$  das positive oder negative Vorzeichen zu wahlen. Auch hierbei wird wieder der ganze Querschnitt gezogen oder gedr ckt, wenn  $\sigma_{\max}$  und  $\sigma_{\min}$  gleiche Vorzeichen haben. Die Nulllinie fallt dann au erhalb des Querschnitts. Haben  $\sigma_{\max}$  und  $\sigma_{\min}$  entgegengesetztes Vorzeichen, so liegt die Nulllinie im Querschnitt und auf ihrer einen Seite treten Zug-, auf der anderen Seite Druckspannungen auf.

Die Dimensionierungsformel kann analog, wie bei der reinen Biegung gebildet werden.



Die aus Druck und Biegung zusammengesetzte Festigkeit spielt im Hochbau besonders bei exzentrisch belasteten Stützen, sowohl bei eisernen als auch gemauerten, eine große Rolle. Beispiele siehe bei Säulen (Abschnitt III).

Wegen der zusammengesetzten Schub- und Biegungsspannung vergleiche in § 14, 1, e die »Berechnung der Gelenkbolzen«.

**§ 11. Trägheitsmomente.** Wie aus § 10 ersichtlich ist, sind zum Nachweis der Knicksicherheit und zur Berechnung der Biegungsspannungen die Trägheitsmomente erforderlich. Diese sind Flächenmomente höherer Ordnung, und zwar versteht man unter dem Trägheitsmoment eines Querschnitts auf irgend eine Achse die Summe der Produkte aus den unendlich kleinen Flächenteilchen  $df$  des Querschnitts und den Quadraten der zugehörigen Abstände von der betreffenden Achse. Diese Achse nennt man Trägheitsachse.

Nimmt man z. B. für den in Abb. 46 dargestellten Querschnitt 2 beliebige Achsen  $xx$  und  $yy$  an, und sind die Abstände eines beliebigen Flächenteilchens von diesen Achsen  $y$  und  $x$ , so ist das Trägheitsmoment bezogen auf die  $x$ -Achse:

$$J_x = \Sigma y^2 \cdot df$$

und dasjenige bezogen auf die  $y$ -Achse

$$J_y = \Sigma x^2 \cdot df.$$

Diese beiden Trägheitsmomente nennt man äquatoriale Trägheitsmomente, da die Trägheitsachsen in der Ebene des Querschnitts liegen. Stehen dagegen die Trägheitsachsen senkrecht auf der Ebene des Querschnitts, so spricht man von polaren Trägheitsmomenten ( $J_p$ ), z. B. für eine solche Achse im Punkte  $A$  ist

$$J_p = \Sigma \rho^2 \cdot df, \text{ wobei } \rho \text{ der direkte Abstand von } A \text{ ist.}$$

Schneiden sich zwei äquatoriale und eine polare Trägheitsachse in einem Punkt, wie in Abb. 46, und stehen die beiden äquatorialen Achsen  $x$  und  $y$  senkrecht aufeinander, so ist das polare Trägheitsmoment gleich der Summe der beiden äquatorialen Trägheitsmomente, da in diesem Falle  $\rho^2 = x^2 + y^2$ :

$$J_p = J_x + J_y. \tag{20}$$

Neben den Trägheitsmomenten unterscheidet man noch die Zentrifugalmomente und zwar ist  $\Sigma x \cdot y \cdot df$  das Zentrifugalmoment des Querschnitts auf die beiden Achsen  $x$  und  $y$ .

In der Festigkeitslehre sind hauptsächlich die äquatorialen Trägheitsmomente von Bedeutung und im besonderen Maße die Trägheitsmomente auf Achsen, die durch den Schwerpunkt gehen und Schwerachsen genannt werden. Für jede Schwerachse ist im allgemeinen das Trägheitsmoment ein anderes, und diejenigen Achsen, die das größte und kleinste Trägheitsmoment aufweisen, nennt man Hauptachsen. Diejenige Hauptachse, für die das Trägheitsmoment ein Maximum ist, wird erste Hauptachse, diejenige für die das Trägheitsmoment ein Minimum ist, zweite Hauptachse genannt. Die beiden Hauptachsen stehen senkrecht aufeinander, und das Zentrifugalmoment des Querschnitts auf die beiden Hauptachsen ist gleich Null.

Hieraus folgt weiter, daß jede Symmetrieachse eine Hauptachse ist, und daß die zugehörige andere Hauptachse auf jener im Schwerpunkt senkrecht steht. Hiernach lassen sich für Querschnitte, die eine Symmetrieachse haben, die Hauptachsen direkt angeben, wie z. B. in Abb. 47 u. 48. Will man für einen unsymmetrischen Querschnitt die Lage der Hauptachsen berechnen, so ermittelt man zunächst die Trägheitsmomente

Abb. 46. Trägheitsmoment eines Querschnitts.

