



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Die Statik im Stahlbetonbau

Beyer, Kurt

Berlin [u.a.], 1956

Definition und Gleichgewicht der Schnittkräfte

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74292](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74292)

Annahme einer ebenen Verschiebung des Querschnitts bei einer linearen Abhängigkeit zwischen Dehnung und Spannung nach R. Hooke bestimmt. Die übrigen Spannungen ergeben sich aus den Gleichgewichtsbedingungen am differentiellen Prisma. Die Normalspannungen σ_y, σ_z sind jedoch bei geraden und wenig gekrümmten Stäben, abgesehen von dem Bereich um Einzellasten, klein gegen σ_x und werden daher in der Regel vernachlässigt.

Definition und Gleichgewicht der Schnittkräfte. Die Gleichgewichtsbedingungen gelten für die Kräfte an jedem frei beweglichen, endlichen Stabteil. Neben den äußeren Kräften, also den Lasten und Stützenwiderständen, wirken an allen Anschlußstellen des Bauteils innere Kräfte, die als bekannt angenommen werden sollen. Wird dann der Stab an einem ausgezeichneten Querschnitt durchgeschnitten, so treten hierzu an jedem Abschnitt die unbekannt inneren Kräfte $\sigma dF, \tau dF$, deren positiver Sinn nach der positiven Richtung der Bezugsachsen x, y, z festgesetzt wird. Sie können zu einer resultierenden Kraft $R^{(i)}$ und zu einem resultierenden Moment $M_R^{(i)}$ zusammengefaßt werden. Als Bezugspunkt dienen in der Regel der




Abb. 18.




Abb. 19.




Abb. 20.

Schwerpunkt S oder ausgezeichnete Kernpunkte des Querschnitts. Unter Umständen werden auch die Schwerpunkte der Stahlbewehrung F_s, F'_s des Betonquerschnitts (Abb. 19) oder der Querschnitt T gewählt. Die Vektoren $R^{(i)}$ und $M_R^{(i)}$ werden für die Gleichgewichtsbedingungen nach drei ausgezeichneten Achsen zerlegt. Hierfür eignen sich am besten die Tangente an die Stabachse (x) und die Hauptträgheitsachsen (y, z) des Querschnitts. Die sechs Komponenten werden als die Schnittkräfte des Querschnitts bezeichnet (Abb. 18).

$$\left. \begin{aligned} R^{(i)} &= N^{(i)} \hat{+} Q_y^{(i)} \hat{+} Q_z^{(i)}, & M_R^{(i)} &= M_x^{(i)} \hat{+} M_y^{(i)} \hat{+} M_z^{(i)}; \\ \text{Längskraft: } N^{(i)} &= \int \sigma_x dF; \\ \text{Querkräfte: } Q_y^{(i)} &= \int \tau_{xy} dF, & Q_z^{(i)} &= \int \tau_{xz} dF; \\ \text{Biegemomente: } M_y^{(i)} &= \int \sigma_x z dF, & M_z^{(i)} &= - \int \sigma_x y dF; \\ \text{Drillungsmoment: } M_x^{(i)} &= \int (y \tau_{xz} - z \tau_{xy}) dF. \end{aligned} \right\} \quad (43)$$

Die positive Richtung der Schnittkräfte ist mit der Definition der positiven Spannungen $\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{xz}$ im positiven Quadranten und mit dem positiven Richtungs- und Umlaufsinn des Bezugssystems bestimmt.

Die äußeren Kräfte des abgetrennten Stabteils werden in derselben Weise und mit demselben Bezugspunkt wie die inneren Kräfte zu einer resultierenden Kraft $R^{(a)}$ und einem resultierenden Moment $M_R^{(a)}$ zusammengefaßt. Ihr Richtungssinn wird positiv derart definiert, daß das Gleichgewicht aller Kräfte $\mathfrak{P}, \mathfrak{C}, \sigma dF, \tau dF$ an dem abgetrennten Stabteil durch die folgenden Gleichungen ausgesprochen wird:

$$R^{(i)} \hat{+} R^{(a)} = 0, \quad M_R^{(i)} \hat{+} M_R^{(a)} = 0. \quad (44)$$

Nach dieser Definition sind die positiven Schnittkräfte des Querschnitts gleich den positiven Komponenten der zugeordneten äußeren Kräfte $R^{(a)}, M_R^{(a)}$, ihre Rich-

tungen sind entgegengesetzt (Abb. 20). $R^{(a)}$ und $M_R^{(a)}$ können für jeden Abschnitt angegeben werden, wenn die Stützenwiderstände oder die an den Anschlußstellen wirkenden Schnittkräfte bekannt sind.

Im allgemeinen besitzen nur drei Sonderfälle Bedeutung. Der erste behandelt den Stab mit ebener Krümmung und beliebiger Belastung, die nach Komponenten in seiner Ebene und senkrecht dazu zerlegt wird. $R^{(a)}$ und $M_R^{(a)}$ werden dann mit sechs Komponenten angegeben. Im zweiten Falle sind die Kräfte senkrecht zur Stabebene Null. $R^{(a)}$ und $M_R^{(a)}$ werden durch die drei Komponenten N , Q_z , M_y bestimmt. Der dritte Sonderfall betrifft den geraden Stab, dessen äußere Kräfte mit seiner Achse in einer Ebene liegen. Ist deren Spur s gegen die Hauptträgheitsachsen des Querschnitts geneigt, so werden die der Geraden s zugeordneten Kernmomente angegeben oder die Vektoren der resultierenden Kraft und des resultierenden Moments auf die Hauptträgheitsachsen projiziert, so daß die Spannungen aus




Abb. 21.




Abb. 22.

$N = \int \sigma_x dF$, $M_y = \int \sigma_x z dF$, $M_z = -\int \sigma_x y dF$, $Q_y = \int \tau_{zy} dF$, $Q_z = \int \tau_{xz} dF$ (45) abgeleitet werden. Der Belastungsfall wird als schiefe Biegung bezeichnet. Bei zahlreichen Berechnungen fällt die Kraftlinie s in die Richtung der Hauptträgheitsachse z des Querschnitts. In diesem Falle sind M_z , Q_y Null und $\sigma_x = \sigma_x(z)$. Die Spannungen σ_x , τ_{xz} können mit drei Schnittkräften angegeben werden (Abb. 21).

$N = \int \sigma_x dF$, $M_y = \int \sigma_x z dF$, $Q_z = \int \tau_{xz} dF$. (46)

Aus dem Gleichgewicht der Schnittkräfte an einem differentiellen Stabteil $ds = dx$ werden bei beliebiger Belastung $p = p_x \hat{+} p_y \hat{+} p_z$ in t/m (Abb. 22) die folgenden Beziehungen abgeleitet:



Abb. 23.

$$\left. \begin{aligned} \frac{dM_y}{dx} &= Q_z, & \frac{dM_z}{dx} &= -Q_y, & \frac{dN}{dx} &= -p_x, \\ \frac{d^2M_y}{dx^2} &= \frac{dQ_z}{dx} = -p_z, & \frac{d^2M_z}{dx^2} &= -\frac{dQ_y}{dx} = p_y. \end{aligned} \right\} \quad (47)$$

Schneidet die Ebene der äußeren Kräfte den Querschnitt in einer Hauptachse (Abb. 23), so ist einfacher

$$\frac{dM_y}{dx} = Q_z, \quad \frac{dQ_z}{dx} = \frac{d^2M_y}{dx^2} = -p_z, \quad \frac{dN}{dx} = -p_x. \quad (48)$$

Verzerrungs- und Spannungszustand am Querschnitt des geraden Stabes.

Die relative Verschiebung $du = \Delta ds = \epsilon_x(y, z) ds$ einander zugeordneter Punkte benachbarter Querschnitte ist bei ebener Verschiebung des Querschnitts linear. Dasselbe gilt bei gerader Stabachse, also unveränderlichem $ds(y, z)$ auch für die Dehnung $\Delta ds/ds = \epsilon_x$. Die lineare Abhängigkeit zwischen Dehnung und Spannung führt daher beim geraden Stabe zum Geradliniengesetz der Normalspannung σ_x , das auch bei wenig gekrümmten Stäben als Näherung verwendet werden kann.