



## **Die Konstruktionen in Eisen**

**Königer, Otto**









**Leipzig, 1902**








Tabelle 10. Trägheitsmomente, Widerstandsmomente und Flächeninhalte  
verschiedener Querschnitte

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-96882](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-96882)

Tabelle 10. Trägheitsmomente, Widerstandsmomente und Flächeninhalte verschiedener Querschnitte.

Nr.	Querschnitt	Trägheitsmoment J	Widerstandsmoment $\frac{J}{a} = W$	Flächeninhalt des Querschnittes
1		$\frac{b^4}{12}$	$\frac{b^3}{6}$	$b^2$
2		$\frac{b h^3}{12}$	$\frac{b h^2}{6}$	$b h$
3		$\frac{b^4}{12}$	$\frac{\sqrt{2}}{12} b^3 = 0,118 b^3$	$b^2$
4		$\frac{5\sqrt{3}}{16} b^4 = 0,5413 b^4$	$\frac{5}{8} b^3 = 0,625 b^3$	$\frac{3\sqrt{3}}{2} b^2 = 2,598 b^2$
5		$\frac{5\sqrt{3}}{16} b^4 = 0,5413 b^4$	$\frac{5\sqrt{3}}{16} b^3 = 0,5413 b^3$	$\frac{3\sqrt{3}}{2} b^2 = 2,598 b^2$
6		$\frac{1}{36} b h^3$	für $a = \frac{h}{3}$ $W = \frac{1}{12} b h^2$ für $a = \frac{2h}{3}$ $W = \frac{1}{24} b h^2$	$\frac{b h}{2}$
7		$\frac{\pi}{64} d^4 = 0,0491 d^4$	$\frac{\pi}{32} d^3 = 0,0982 d^3$	$\frac{\pi}{4} d^2 = 0,7854 d^2$
8		$\frac{\pi}{64} (d^4 - d_1^4)$ $= 0,0491 (d^4 - d_1^4)$	$\frac{\pi}{32} \frac{d^4 - d_1^4}{d}$ $= 0,0982 \frac{d^4 - d_1^4}{d}$	$\frac{\pi}{4} (d^2 - d_1^2)$ $= 0,7854 (d^2 - d_1^2)$

Nr.	Querschnitt	Trägheitsmoment J	Widerstandsmoment $\frac{J}{a} = W$	Flächeninhalt des Querschnittes
9		$\frac{\pi}{64} b h^3 = 0,0491 b h^3$	$\frac{\pi}{32} b h^2 = 0,0982 b h^2$	$\frac{\pi}{4} b h = 0,7854 b h$
10		$\frac{\pi}{64} (b h^3 - b_1 h_1^3)$ $= 0,0491 (b h^3 - b_1 h_1^3)$	$\frac{\pi}{32} (b h^2 - \frac{b_1 h_1^3}{h})$ $= 0,0982 (b h^2 - \frac{b_1 h_1^3}{h})$	$\frac{\pi}{4} (b h - b_1 h_1)$ $= 0,7854 (b h - b_1 h_1)$
11		$0,110 r^4$	für $a_1 = 0,19 r^3$ für $a_2 = 0,26 r^3$	$\frac{\pi}{2} r^2 = 1,5708 r^2$
12		$\frac{a^4 - b^4}{12}$	$\frac{1}{6} \frac{a^4 - b^4}{a}$	$a^2 - b^2$
13		$\frac{a^4 - b^4}{12}$ für alle Neigungen	$\frac{a^4 - b^4}{12 a} \sqrt{2} = 0,1178 \frac{a^4 - b^4}{a}$	$a^2 - b^2$
14		$\frac{a h^3 - a_1 h_1^3}{12}$	$\frac{a h^2 - a_1 h_1^2}{6 h}$	$a h - a_1 h_1$
15		$\frac{1}{12} \{ h^3 t + (b - t) t^3 \}$	$\frac{2J}{h}$	$t (h + b - t)$

Nr.	Querschnitt	Trägheitsmoment J	Widerstandsmoment $\frac{J}{z} = W$	Flächeninhalt des Querschnittes
16		$\frac{(BH^2 - bh^2)^2 - 4BHbh(H-h)^2}{12(BH - bh)}$ $z = H - \frac{(B-b)H^2 + b(H-h)^2}{2(B-b)H + 2b(H-h)}$ <p>Hierbei ist vorausgesetzt, daß das L-Eisen gegen seitliche Ausbiegung gerichtet ist.</p>	$\frac{J}{z} = \frac{BH^2 - bh^2}{6} \cdot \frac{2BHbh(H-h)^2}{3(BH^2 - bh^2)}$	$BH - bh$
17		$\frac{1}{12} (a^4 - b^4 + c b^3)$	$\frac{1}{6} \left( \frac{a^4 - b^4}{a} + c b^2 \right)$	$a^2 - b^2 + cb$
18		$\frac{1}{12} (a^4 - b^4 + a_1^4 - b_1^4)$	$\frac{1}{6} \left( \frac{a^4 - b^4}{a} + \frac{a_1^4 - b_1^4}{a_1} \right)$	$(a^2 - b^2) + (a_1^2 - b_1^2)$
19		$\frac{1}{4} \left( \frac{D^2(D+b)}{3} - \frac{\pi d^4}{16} \right)$	$\frac{1}{2} \left( \frac{D^2(D+b)}{3} - \frac{\pi d^4}{16D} \right)$	$D^2 - \frac{d^2\pi}{4} + bD$
20		<p>Nietabzug näherungsweise</p> $\frac{bh^3 - 2 \cdot b_1 h_1^3 - 2 \cdot b_2 h_2^3 - 3(b-2b_1)h_2^2 \delta}{12}$	$\frac{bh^3 - 2 \cdot b_1 h_1^3 - 2 \cdot b_2 h_2^3 - 3(b-2b_1)h_2^2 \delta}{6h}$	—
21		$\frac{bh^3 - 2 \cdot b_1 h_1^3 - 2 \cdot b_2 h_2^3 - 2 \cdot b_3 h_3^3}{12}$	$\frac{bh^3 - 2 \cdot b_1 h_1^3 - 2 \cdot b_2 h_2^3 - b_3 h_3^3}{6h}$	—
22		$\frac{25\delta}{3b} \left[ h^3 + \frac{3}{4}(\pi-2)bh^2 - 3(\pi-3)b^2h + \frac{9\pi-28}{4}b^3 \right]$ <p>Seit völlig genau:</p> $2,04 \cdot \frac{\delta}{b} (1,6h - 0,18b)^2 \cdot (1,6h + 3,1b)$	$\frac{2J}{h + \delta}$ $\frac{4,08\delta}{b(h+\delta)} (1,6h - 0,18b)^2 \cdot (1,6h + 3,1b)$	—