



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Das Schlosserhandwerk wirbt

Reichsinnungsverband des Schlosserhandwerks

Lübeck, 1936

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95120](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95120)



Das Handwerk
schloß sich
an
wirbt





Das
Schlosserhandwerk
wirbt



Nachdruck nur mit Genehmigung des Reichsinnungsverbandes des Schlosserhandwerks, Berlin.
Verwendung der Vorlagen für die Herstellung von Bau- und Kunstschlosserarbeiten erwünscht.



Das Schlosserhandwerk wirbt

200 Entwürfe für Bau- und Kunstschlosserarbeiten

Herausgegeben vom Reichsinnungsverband des Schlosserhandwerks



03
MQ
14326

Berlin 1936



Druck und Verlag von Charles Coleman, Lübeck

Das Schlosserhandwerk wirbt!

Unter diesem Kennwort übergibt der Reichsinnungsverband der Öffentlichkeit, den Bauämtern in Reich, Ländern und Gemeinden, sowie der Deutschen Architektenschaft und nicht zuletzt dem deutschen Schlosserhandwerk selbst, ein Vorlagenwerk als Ergebnis eines Ideenwettbewerbes unter den deutschen Schlossermeistern und den Fachschulen unseres Handwerks.

Welche Gedanken leiteten uns, in dieser Form an die Öffentlichkeit, an die bauvergebenden Behörden heranzutreten:

Der Niedergang der letzten beiden Jahrzehnte hatte die Arbeitsnot im Schlosserhandwerk ins Unerträgliche gesteigert. Der damalige Staat und seine Organe sahen untätig dem immer stärker in Erscheinung tretenden Zerfall selbständigen Schaffens und Gestaltens zu. Form- und seelenlos war diese Zeitepoche, die unsere Arbeit vom Bauplätze verdrängte. Wir waren arm geworden, arm nicht nur an materiellen Gütern, sondern arm auch im schöpferischen Gestalten und Wirken, in der Liebe zum heimischen Material, dem Eisen.

Die nationalsozialistische Regierung hat diesen Niedergang mit starker Hand aufgehalten und abgelöst durch eine Zeit der Erneuerung und des Aufbaues auf allen Gebieten. Unsere Arbeit hat einen neuen schönen Sinn bekommen! Das Vertrauensverhältnis zwischen dem bauvergebenden Architekten und dem schaffenden Schlossermeister ist wieder hergestellt und soll durch dieses Werk gefördert werden.

Wir wissen und bekennen es, daß mit dem vorliegenden Werk keineswegs etwas Vollkommenes geschaffen wurde. Es soll vielmehr mit ihm ein Beitrag geleistet werden zum emsigen, mühevollen und schöpferischen Schaffen des Handwerks, auf dem sich einst die große gestaltende Kunst aufbaute.

So möge dieses Vorlagenwerk seine Aufgaben erfüllen. Möge es Arbeit schaffen und möge diese Arbeit unserem Stande zur Ehre gereichen, und denen, die sie in Auftrag geben, Freude bereiten!

Der Reichskammer der bildenden Künste, die unsere Arbeit sowohl ideell wie finanziell unterstützte, aufrichtigen Dank; auch den Schiedsrichtern, die ihr nicht leichtes Amt mit seltener Hingabe ausübten, sei an dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt, ebenso den Kameraden in Stadt und Land, die sich so rege am Wettbewerb beteiligten.

Magdeburg, Ostern 1936.

Francis

Reichsinnungsmeister
des Schlosserhandwerks

Mitglieder des Schiedsgerichtes

1. Reichsinnungsmeister Wilhelm François, Magdeburg
2. Schlossermeister Otto Franke, Leipzig
3. Professor Hilmar Lauterbach, W.-Elberfeld
4. Kunstschmied Prüg, Hrehagen b. Hannover
5. Kunstschmied Karl Wyland, Köln
6. Schlossermeister Oberhellmann, München
7. Schlossermeister Gustav Laufer, Eisenach
8. Kunstschmied Julius Schramm, Berlin
9. Schulleiter Walter Hahn, Roßwein-Sa.
10. Professor Max Meßger, Lübeck
11. Schlossermeister und Schriftleiter M. L. di Michiel, Berlin
12. Verlagsdirektor Otto Fuchs, Lübeck




Mitarbeiter des Gesamtwerkes


1. Heinrich Bäcker, Neustadt a. d. Haardt; 2. P. Baldenhofser, Roßwein i. Sa.; 3. Hermann Bastam, Goslar/Harz; 4. Gustav Beilken, Frankfurt/Oder; 5. Anton Bettendorf, Eltville/Rhein; 6. H. Beuermann, Roßwein i. Sa.; 7. Alfred Böhme, Schneidemühl; 8. Adolf Brandenburg, Gerolstein/Eifel; 9. Wilhelm Cellarius, Möckern Bez. Magdbg.; 10. Johann Cornelius, Roßwein i. Sa.; 11. Heinrich Cornelius, Kassel; 12. Karl Gehele, Hagen/Westf.; 13. Jean Bernhard, Bad Godesberg/Rhein; 14. Walter Jentsch, Jonsdorf b. Zittau; 15. Franz Kaulbars, Berlin; 16. Walter Keller, Roßwein i. Sa.; 17. Wilhelm Kempfer, Dortmund-Barop; 18. Anton Kirschbaum, Münster i. Westf.; 19. C. Kriwanek, Heidenau-Dresden; 20. Arthur Kühn, Roßwein i. Sa.; 21. H. Lauterbach, Wuppertal; 22. Arthur Leuschner jun., Leipzig; 23. Paul Melzer, Chemnitz; 24. Bruno Menzel, Gotha; 25. Manfred Mörth, Hannover; 26. Walter Pelz, Zittau/Sa.; 27. Gerhard Schellenberger, Roßwein i. Sa.; 28. Otto Schlienz, Kirchheim-Teck; 29. Walter Schneider, Berlin; 30. Karl Schrage, Telgte-Westf.; 31. H. Schreiber, Hannover; 32. Gustav Siebert, Hannover; 33. Max Wiederanders, München; 34. Werner Wilhelm, Neuhaus a. Rwg.


Inhaltsverzeichnis



Gartentore, einflügl.	Gruppe I	Tafel 1—20
Gartentore, zweiflügl.	Gruppe II	Tafel 21—40
Gartengitter	Gruppe III	Tafel 41—60
Balkongitter	Gruppe IV	Tafel 61—80
Treppengitter	Gruppe V	Tafel 81—100
Fenstergitter	Gruppe VI	Tafel 101—120
Türfüllungsgitter	Gruppe VII	Tafel 121—140
Geschäftsschilder	Gruppe VIII	Tafel 141—160
Grabzeichen	Gruppe IX	Tafel 161—180
Grabgitter	Gruppe X	Tafel 181—200


Gruppe I
Einflügelige Gartentore





















































Ringbefestigung
am Mittelstab


















Gruppe II
Zweiflügelige Gartentore











































[Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely a historical document or manuscript.]

























Gruppe III
Gartengitter

































































Gruppe IV
Balkongitter



























































IV/78








Gruppe V
Treppengitter












V/83















V/88











V/91






















V/99







V/100


Gruppe VI
Fenstergitter







VI/101


















































VI/114




























Gruppe VII
Türfüllungsgitter












































































Gruppe VIII
Geschäftsschilder































































KUGELLEUCHE ALS
AUßENBELEUCHTUNG
AN GEMISCHTEN
AUSLEGERN












Gruppe IX
Grabzeichen

















8/30 AUTOGENGESCHWEISST























IX/172


























Gruppe X
Grabgitter




X/181








X/183





X/184



















X/189















X/193



















GHP: 03 MQ14326

P
03



MQ
14 326