


## Die Statik im Stahlbetonbau

Beyer, Kurt Berlin [u.a.], 1956

Tabelle der Kreuzlinienabschnitte

urn:nbn:de:hbz:466:1-74292

Tabelle 27. Kreuzlinienabschnitte.



Belastung	$R_D^{(h)} = -\alpha_{D0}^{(h)}/\alpha_{CD}$	$R_{\mathcal{C}}^{(h)} = -\alpha_{\mathcal{C}0}^{(h)}/\alpha_{\mathcal{C}D}$
	$-P l \omega_D$	+ P l w''
\$ 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$-\frac{p l^2}{4}$	+ \frac{p l^2}{4}
i i	$-\frac{2}{15}p_0l^2$	$+\frac{7}{60}p_0l^2$
P1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	$-\frac{l^2}{60}(7p_1+8p_2)$	$+\frac{l^2}{60}(8 p_1 + 7 p_2)$
	$-\frac{p l^2}{4} \gamma^2 (2-\gamma)^2$	$+\frac{p l^2}{4} \gamma^2 (2-\gamma^2)$
	$-\frac{9}{64} \not p l^2$	$+\frac{7}{64}pl^2$
7. C 3	$-\frac{p l^2}{60} \gamma^2 (20 - 15 \gamma + 3 \gamma^2)$	$+\frac{p l^2}{60} \gamma^2 (10 - 3 \gamma^2)$
c 7	$-\frac{p l^2}{15} \gamma^2 (5-3 \gamma)$	$+\frac{p l^2}{60} \gamma^2 (40 - 45 \gamma + 12 \gamma^2)$
	$-\frac{\rlap{/}{p}l^2}{4}\big[2(v^2-\mu^2)-(v^4-\mu^4)\big]$	$+\frac{\rlap{\rlap/}{p} l^2}{4} [2 (\nu'^2-\mu'^2)-(\nu'^4-\mu'^4)]$
n-h	$-\frac{p l^2}{60} (1 + \mu) (7 - 3 \mu^2)$	$+\frac{p l^2}{60} (1+v) (7-3 v^2)$
Production of the state of the	$-\frac{l^2}{960}(37p_1+53p_2)$	$+\frac{l^2}{960}(53  p_1 + 37  p_2)$
72	$-\frac{p^{2}}{2}\gamma^{2}(3-2\gamma)$	$+\frac{p l^2}{2} \gamma^2 (3-2 \gamma)$
P. Parabel	$-\frac{\rho l^2}{5}$	$+\frac{p l^2}{5}$
m 2 x'	$-(\mathfrak{1}-3\xi^2)M=+M\omega_{\mathcal{U}}$	$- (1 - 3 \xi'^2) M = + M \omega'_M$
Ungleichförmige Temperaturänderung um $t_{\rm u}-t_{\rm o}=\Delta t$	$-3EJ\frac{\alpha\Delta t}{h}$	$+3EJ\frac{\alpha \Delta t}{h}$

Um die Rechenvorschrift daher für Stockwerkrahmen zu verwenden, wird der Anschluß der Pfosten des belasteten Trägers an den benachbarten Riegelstäben durch statische oder kinematische Bedingungen vorgeschrieben. Damit ist der elastische Zusammenhang gelöst und die Untersuchung auf die Berechnung eines durchgehenden Trägers zurückgeführt. Die Einrechnung der Kennbeziehungen  $\mu_{hk}$ ,  $\varkappa_{JK}$  für größere Abschnitte des Tragwerks mit Annahmen über die Lage einzelner Festpunkte und anschließender Auflösung der Ansätze (S. 375) durch Iteration führt nur zur Verbesserung der Randbedingungen des durchgehenden Trägers an den Pfostenenden. Diese Abschätzung des Spannungszustandes der Stockwerkrahmen wird infolge ihrer Übersichtlichkeit bei praktischen Aufgaben des Bauwesens viel verwendet. Sie führt bei der üblichen Belastung der Träger zu brauchbaren Ergebnissen, die zwar weder die Gleichgewichtsbedingungen erfüllen, aber zur Querschnittsbemessung ausreichen.

Die Anwendung der Rechenvorschrift gewinnt mit der geometrischen Darstellung der Kennbeziehungen  $\varkappa_{JK}$ ,  $\mu_{hk}$  durch Festpunkte und Übergangslinien an Übersichtlichkeit. Diese werden nach (616), (619) berechnet und in das Stabnetz eingetragen.

Die Bigenart der Lösung besteht in der weitgehenden Zerlegung der äußeren Ursachen in die jedem Stabe zufallenden Anteile  $\mathfrak{P}_h$ ,  $\vartheta_{ht}$ ,  $\vartheta_{hs}$ ,  $\vartheta_{he}$ . Die Anschlußkräfte  $\overline{M}_{00,h}^{(h)}$ ,  $\overline{M}_{00,h}^{(h)}$  aus der Belastung  $\mathfrak{P}_h$  des Stabes (h) werden nach (627) bestimmt, die übrigen Anschlußkräfte ergeben sich daraus durch Rechnung oder Zeichnung mit Kennbeziehungen. Das endgültige Ergebnis wird durch die Superposition zugeordneter Anteile gefunden

$$\overline{M}_{J0}^{(k)} = \sum \overline{M}_{J0,h}^{(k)} \qquad (h = 1 \dots s).$$
 (628)

Damit sind dann auch die anderen Schnittkräfte bekannt.

Die Anschlußmomente  $\overline{M}_{\mathcal{O}\vartheta,h}^{(h)}$ ,  $\overline{M}_{\mathcal{O}\vartheta,h}^{(h)}$  des Stabes h aus  $\vartheta_h=1$  werden nach (624) angegeben. Ihnen sind durch die Kennbeziehungen Anschlußmomente  $\overline{M}_{\mathcal{J}\vartheta,h}^{(h)}$  an allen übrigen Knoten zugeordnet. Diese Rechnung ist nur als algebraische Grundlage der Superposition zu verstehen, sie wird für jeden Stab wiederholt. Da nun einer vorgeschriebenen Stützen- oder Temperaturbewegung Stabdrehwinkel  $\vartheta_{hs}$ ,  $\vartheta_{ht}$  und dem Belastungsfall  $\psi_c=1$  Stabdrehwinkel  $\vartheta_{hc}$  zugeordnet sind, kann nach dem Superpositionsgesetz

$$\overline{M}_{Jt}^{(k)} = \sum \overline{M}_{J\vartheta,h}^{(k)} \vartheta_{ht}, \quad \overline{M}_{Jc}^{(k)} = \sum \overline{M}_{J\vartheta,h}^{(k)} \vartheta_{hc}$$
 (629)

angeschrieben werden. Die Schnittkräfte des vorgegebenen Tragwerks erhalten schließlich folgende Form:

$$M_J^{(k)} = \overline{M}_{J0}^{(k)} + \overline{M}_{Jt}^{(k)} + \sum \overline{M}_{Jc}^{(k)} \psi_c.$$
 (630)

Kennbeziehungen eines durchgehenden Trägers nach (616) und (619).

$$\sum_{h=1}^{h=m} \varrho_J^{(h)} = \varPhi_J^{(k)} .$$

1. Randbedingungen:  $\nu_{KE} = \nu_{QE} = \frac{1}{3}$ ,  $\nu_{AO} = \nu_{BO} = 0$  usw.

$$\varrho_{\sigma}^{(1)} = \varrho_{\sigma}^{(10)} = 3/l \; , \qquad \varrho_{E}^{(0)} = 4 \colon h_{\rm w}' = 13,92/l \; , \qquad \varrho_{E}^{(8)} = 4/h_{0}' = 8,7/l \quad {\rm usw}. \label{eq:epsilon}$$

2. Stab 
$$CD$$
.  $\Phi_{\sigma}^{(4)} = \frac{3.0 + 8.7 + 13.92}{l} = \frac{25.62}{l}$ .  $v_{\sigma D} = 1: \left(3 + \frac{6}{25.62}\right) = 0.309 = v_{\theta F}$ .  $\varrho_{D}^{(4)} = \frac{2}{l} \frac{1 - 0.309}{0.667 - 0.309} = \frac{3.86}{l} = \varrho_{F}^{(13)}$