

## Der Rathgeber bei mathematischen Beschäftigungen

## Stöpel, August Stendal, 1819

§. 614-617. die schräge Ebene, der Keil, die Schraube, Schraube ohne Ende.

urn:nbn:de:hbz:466:1-63556

Mso ist  $S = \frac{E}{2n} = \text{der ziehenden Kraft;}$ and  $E = S \cdot 2n = \text{der zu hebenden kast;}$ und  $n = \frac{E}{2n} = \text{der Anzahl der Rollen.}$ 

Mittelft diefer Formeln find die 3 Fragen zu lofen:

1) Wie viel Kraft gehört dazu, um durch den Flæschenzug eine gegebene Last E, z. B. 612 K im Gleiche gewicht zu halten? — Die erste Formel giebt  $\frac{612}{2.3} = \frac{612}{6}$ 

2) Wie viel kann man mit einer gewissen Kraft 8 (hier = 102 &) im Gleichgewicht halten? Die Formel für E giebt 102.2.3 = 102.6 = 612 &.

3) Wie viel Rollen sind nothig, wenn die Last E mit der Kraft S im Gleichgewicht erhalten werden sou?—
612 612

Die Formel für n giebt  $\frac{612}{102 \cdot 2} = \frac{612}{204} = 3$ .

Da sich jedes Seil um eben so viel verkurzen muß, als die Last E gehoben wird, so beträgt die Länge, die sich von R nach S abwickelt, 2nr; wobei r die Höhe, um welche E gehoben wird, bedeutet.

## Von der Schrägen Ebene.

fung einer Last gebraucht werden, wenn sie so gestellt wird, daß sie mit dem Horizonte einen schiefen Winkel macht. 3. B. AB Fig. 208. macht mit der horizontalen CB einen spiken Winkel n. Auf AB befinde sich eine Last Q, die auf Qp senkrecht ruhen würde, wenn ihr Schwerpunct unterstützt wäre. Indessen drückt sie allerdings auf die Fläche AB nach der Richtung Qp, nur nicht so sehr, als wenn sie horizontal läge; sie wird daher auf AB herabs gleiten oder rollen, mit einer Kraft, die man ihr relatives Gewicht nennt. Das relative Gewicht = r verhält sich zum ganzen Gewicht = g, wie die Hohe AC = h zur Länge AB = 1.

Formel: r:g = h:1Also  $r = \frac{g \cdot h}{1} = \text{dem relativen Gewicht};$   $g = \frac{r \cdot 1}{h} = \text{dem ganzen Gewicht};$   $h = \frac{r \cdot 1}{g} = \text{der Hohe}$   $l = \frac{g \cdot h}{r} = \text{der Långe}$   $l = \frac{g \cdot h}{r} = \text{der Långe}$ 

Wenn also über die Rolle R eine Kraft F auf Q wirkt, die dem relativen Gewicht von Q gleich ist, so kann Q nicht sinken. Wenn GA = AB, so kallen beide Linien in eine zusammen, und das relative Gewicht ist dem absoluten gleich.

3. B. wenn AC = h = 4 Fuß; AB = 1 = 7 Fuß; Q = 6 H, so ist sein relatives Gewicht  $= \frac{6 \cdot 4}{7} = \frac{24}{7}$  =  $3\frac{3}{7}$  H.

f. 615. Bom Reile.

Em harter Körper, der eine breite Grundfläche und schiefe Seitenebenen hat, heißt ein Keil. Er kann eins fach, wie CDB Fig. 209., wo er bei D rechtwinklicht; oder doppelt, CAB Fig. 210., sebn.

Bei Fig. 209. heißt CD die Hölfe = h und CB die Långe = 1; die Kraft F wirkt senkrecht auf DB in beiden Arten, und verhält sich zur Last Q, wie die Höhe zur Länge.

Formel: F : Q = h : l; also if  $F = \frac{Q \cdot h}{l}$ ;  $Q = \frac{F \cdot l}{h}$ ;  $h = \frac{F \cdot l}{Q}$ ;  $l = \frac{Q \cdot h}{F}$ .

Beim doppelten Keil gelten dieselben Gesetze und Forzmeln, nur ist statt CD die CA zu setzen.

Je größer die Länge CB, und je kleiner die Höhe CD, desto mehr kann man mit dem Keil bei gleicher Kraftanstrengung ausrichten. Durch

Last:

i Flatileiche

 $=\frac{612}{6}$ 

ift s For:

f E

?-

nuß,

ohe,

Sen=

pird,

d)t.

01=

inct

die als ab=

la=

=1

ohe

中的

Durch die gegebenen Formeln werden 4 Fragen

1) Die Last Q soll mit einem Keile, dessen Hohe und Länge bekannt sind, überwunden werden, wie groß nuß die Kraft F seyn?

Wenn Q = 200 K; der Keil. 3 3oll hoch und  $2 \text{ Formel für } \mathbf{F} = \frac{200.3}{12}$   $= \frac{600}{12} = 50 \text{ K}.$ 

- Die viel läßt sich mit diesem Keil und einer Kraft von 50 K wirken? — Die Formel für Q giebt  $\frac{50.12}{3} = \frac{600}{3} = 200 \%$ .
- 3) Wie hoch muß ein 12 Zoll langer Keil senn, wenn eine Kraft von 50 K die Last von 200 K überwältigen soll? Die Formel für h giebt  $\frac{50 \cdot 12}{200} = \frac{600}{200}$
- 4) Wie lang muß der 3 Zoll hohe Keil senn, wenn er dasselbe wirken soll? Die Formel für  $1 = \frac{200.3}{50}$   $= \frac{600}{50} = 12 \text{ Zoll}.$

5. 616. Bon ber Schraube.

Ein vester Eylinder, um den ein fortlaufender Kell spiralfdrmig gelegt ist, heißt eine Schraube. Das Gewinde wird durch den Schraubengang getrennt. Gewinde und Schraubengang werden in eine cylindrische Hohle eine gelassen, welche die Schraubenmutter heißt.

Die Kraft, welche die Schraube umzudrehen strebt, verhält sich zum Widerstande, oder zur Last, wie die Entfernung E zweier Gewinde zur Peripherie P des Epp linders.

Formel: F:Q = E:PAlso ist  $F = \frac{Q \cdot E}{P} =$  der anzuwendenden Kraft,  $Q = \frac{F \cdot P}{E} =$  der zu bezwingenden Last,  $E = \frac{F \cdot P}{Q} =$  der Entfernung der Gewinde,  $P = \frac{Q \cdot E}{E} =$  dem Umfange der Schraube,

podurch ebenfalls 4 Fragen, die Schraube betreffend, geloft werden.

Es sen Q = 375 &; die Entfernung der Gewinde E = 1 30ll; der Umfang P = 10 30ll, wie viel Kraftsaufwand ist erforderlich?

Die Formel für  $F = \frac{375 + 1}{10} = 37\frac{1}{2} =$  bem Kraftaufwand.

g. 617. Die Schraube ohne Ende besteht in einer Schraube, welche in ein Stirnrad greift, und es um seine Are bewegt.

Die Kraft, welche angewendet wird, die Schraube zu drehen, verhält sich zur Last oder Wirkung, wie 1 zur Anzahl der Zähne.

Formel: F:Q=1:zAllso  $F=\frac{Q}{z}$ ; Q=F.z; und  $z=\frac{Q}{F}$ .

3. B. Es sey die Anzahl der Jähne = z = 200; die Kraft F = 8 %, wie viel läßt sich damit überwinden, d. h. wie groß ist Q?

Die Formel für Q giebt 8. 200 = 1600 **C.** Die Formel für z giebt an, wie viel Zähne das Rad haben müsse, wenn mit 8 **C** eine Last von 1600 **C** ins Gleichgewicht erhalten werden soll.

II. 5 m

ragen

e und

groß

12

Rraft

grebt

venn välti:

600

200

m et

50

Rell Ge

inde

eins

rebt,

COP