

Verglaste Decken und Deckenlichter

Schacht, Adolf Darmstadt, 1894

Reinigung und Schutz der Glasflächen.

urn:nbn:de:hbz:466:1-78191

Folge des unvermeidlichen Sackens der Sproffen die Glasfläche eine nach unten gewölbte Form erhält.

Man hat aber die Glasflächen auch stärker ansteigen lassen, so dass das Deckenlicht, bezw. die Glasdecke die Form eines flachen Sattel- oder Zeltdaches, wohl auch die Gestalt einer abgestutzten Pyramide erhalten hat; selbst nach oben gekrümmte Querschnittsformen find ausgeführt worden. Im Nachstehenden werden mehrfach Beifpiele folcher gegliederter Glasdecken vorgeführt werden.

Ueber den verglasten Lichtflächen lagern fich Staub und andere Verunreinigungen ab, weßhalb dafür geforgt werden muß, daß eine zeitweilige Säuberung der und Schutz der Glasscheiben stattfinden kann. Bei Deckenlichtern von geringerer Ausdehnung ist Glassfächen meift keine befondere Vorkehrung zu treffen, weil man die Reinigung in der Regel von ihrem Umfange aus vornehmen kann; es wird also nur Vorkehrung zu treffen sein, daß die das Deckenlicht begrenzenden Streifen der Decke betreten werden können.

Reinigung

Bei größeren Deckenlichtern und Glasdecken hingegen hat man mehrfach Einrichtungen getroffen, durch welche das Begehen der verglasten Flächen, also auch das Vornehmen der Reinigung, von Ausbesserungen etc. möglich ist. Lausstege, wie fie bei Dachlichtern vorkommen 15), find verhältnismässig selten zur Anwendung ge bracht worden; meift werden einzelne hierzu geeignete Tragesprossen oder andere hauptfächlich tragende Constructionstheile so stark ausgeführt, dass ein Laufbrett über dieselben gelegt werden und ein Arbeiter darauf treten kann.

Bisweilen hat man feste oder bewegliche Leitern zu gleichem Zwecke angeordnet; letztere laufen mit ihren Rollen in einem Abstande von ca. 20 bis 30 cm über der Glasfläche auf Schienen, welche an den aufrechten Stegen hierzu geeigneter Tragefproffen angebracht find. Auch Rollwagen, deren Räder gleichfalls auf Schienengleisen fahren und die durch ein Triebwerk in Bewegung gesetzt werden, sind angewendet worden.

Bei einigen Ausführungen erfolgt die Säuberung der Glasflächen von Staub und Schmutz durch Abspülen mit Wasser; in einiger Höhe über der Glasdecke, z. B. längs des Firstes des über derselben befindlichen Daches etc., ist zu diesem Ende ein Wafferrohr angeordnet, oder es wird eine einfache, an die Wafferleitung angeschraubte Schlauchspritze in Anwendung gebracht. Es empfiehlt sich in diesem Falle, die Glasdecke ohne Quersprossen zu construiren und derselben ein entsprechendes Gefälle zu geben; das Spülwaffer wird am besten nach einer kleinen Traufrinne mit Abfallrohr geleitet.

Wenn die Möglichkeit vorliegt, dass von oben aus schwerere Gegenstände (z. B. Bruchstücke von dem Dachlicht angehörigen Glasscheiben etc.) auf die verglasten Deckenflächen fallen können, wodurch der Bruch einzelner ihrer Glasscheiben hervorgebracht werden könnte, fo ist die Gesahr vorhanden, dass die im darunter befindlichen Raume fich aufhaltenden Perfonen etc. beschädigt werden. In solchen Fällen muß über der verglasten Deckenfläche ein Gitterwerk oder ein Drahtnetz angeordnet werden, welches die herabfallenden Gegenstände aufzuhalten hat. Dasselbe bringt allerdings den Missftand mit sich, dass es nicht allein den Lichteinfall etwas beeinträchtigt, fondern auch die Reinigung der Glasflächen erschwert. Letzterem Uebelstande ließe sich wohl dadurch abhelfen, dass man das schützende Drahtnetz unterhalb der verglasten Deckenfläche anbringt; allein das Aussehen der letzteren würde dadurch ein unschönes werden. Sind es sonach nur zerbrochene Glasscheiben des über der Decke befindlichen Dachlichtes, welche gefürchtet werden, fo wähle

¹⁵⁾ Siehe Theil III, Band 2, Heft 5 (Abth. III, Abfchn. 2, F, Kap. 42) des 3Handbuches der Architekturs. Fortschr. d. Architektur. Nr. 2.

8. Schweifswafferbildung. man am besten für letzteres eine Glassorte, die das Zerbrechen so gut wie ausschließt: Rohglas von genügender Dicke, Presshartglas oder noch besser Drahtglas.

Wenn wärmere, ftark angefeuchtete Luft die verglasten Theile der Decke an der Unterfeite trifft, so wird sich an denselben, insbesondere an den die Wärme gut leitenden metallenen Constructionstheilen, Wasser in Tropfensorm niederschlagen. Dieses Schweis-, Schwitz-, Beschlag- oder Condensationswasser darf weder die Erhellung beeinträchtigen, noch von der Decke herabtropfen. Die Menge des sich niederschlagenden Wassers hängt einerseits von dem Masse ab, in welchem der Raum unter der Decke mit seuchtwarmer Luft gefüllt sein wird, andererseits davon, ob der Raum zwischen innerer Glasdecke und äußerem Dachlicht auf die Dauer genügend warm gehalten werden kann, so dass die verglasten Lichtslächen nicht zu stark abgekühlt werden.

Erhebt fich über dem Deckenlicht ein feitlich abgeschlossener Lichtschacht von genügender Höhe, so wird die auf ersteres ausgeübte Abkühlung nur eine sehr geringe und Vorkehrungen zur Absührung des Schweisswassers werden alsdann kaum nothwendig sein. Würde man den Raum zwischen Decken- und Dachlicht völlig luftdicht abschließen können, so wäre jedem Beschlagen des ersteren vorgebeugt. Sobald jedoch über den verglasten Lichtslächen ein derartiger Lichtschacht sehlt, so wird zur kälteren Jahreszeit eine stärkere Abkühlung derselben kaum ausbleiben, insbesondere wenn die das Dachlicht umgebenden Dachslächen eine nicht zu dichte Eindeckung, namentlich eine solche ohne Bretterverschalung oder gar eine Metalldeckung, erhalten. Im letzteren Falle ist demnach ein bedeutenderes Beschlagen der Glasdecke zu erwarten, sobald die Luft unter derselben warm und stärker angeseuchtet ist, und es muss bei der Construction hierauf Rücksicht genommen werden.

In hierzu geeigneten Fällen besteht ein gut wirksames Mittel gegen die Schweisswasserbildung darin, dass man die Ablust-Canäle des unter der Glasdecke besindlichen Raumes, bezw. der benachbarten Räume in den Zwischenraum zwischen Decken- und Dachlicht leitet; da die Ablust immer warm sein wird, so werden die Glasslächen auch von oben erwärmt und das Entstehen von Schweisswasser dadurch vermieden.

Bisweilen hat man die Bildung von Schweifswaffer an der Unterfeite der Glasdecke dadurch zu verhüten versucht, dass man, ähnlich wie bei Schausenstern, eine Luftunterspülung derselben bewirkt hat. Man hat z. B. zwischen der Unterkante der Glasdecke und der sie umschließenden Umrahmung einen freien Zwischenraum von einigen Centimetern Breite gelassen oder einen durchbrochenen Fries angeordnet; es herrscht alsdann ober- und unterhalb der Glassfläche eine fortwährende Lustbewegung, die Unterseite derselben wird abgekühlt, und das Beschlagen der letzteren wird nicht eintreten. Eine solche Unterspülung ist indes nicht leicht durchzusühren, und in nicht seltenen Fällen ist sie in Rücksicht auf die Benutzung des unter derselben besindlichen Raumes ausgeschlossen. Alsdann ist für Absührung des Schweisswassers Sorge zu tragen, was meist dadurch geschieht, dass man die Sprossen mit geeigneten Schweisswasserrinnen versieht; doch kann dies auch in der Weise bewirkt werden, dass man das Deckenlicht über die Decke hinaushebt, um das Schweisswasser über letztere hinaus ableiten zu können.

9. Wärmeftrahlung. Der Zwischenraum zwischen verglaster Decken- und verglaster Dachfläche wird zur Sommerszeit durch die Sonnenstrahlen sehr stark erwärmt; die Folge davon ist, dass von der Glasdecke nach unten eine sehr bedeutende Wärmestrahlung ausgeht, wodurch nicht selten im Raume unter der Glasdecke eine geradezu unerträgliche Hitze entsteht. Um einen solchen Zustand zu verhüten, bringe man in den