



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Die Kirche der Abtei Corvey

Effmann, Wilhelm

Paderborn, 1929

Inhaltsverzeichnis

[urn:nbn:de:hbz:466:1-54963](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-54963)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vorbemerkungen des Herausgebers	III
Vorwort des Verfassers	VII
Verzeichnis der Textabbildungen	XII
Verzeichnis der Tafeln	XIII
Verzeichnis der öfter zitierten Abhandlungen und Werke	XV

Einleitung	1
----------------------	---

I. DIE KLOSTERKIRCHE

Quellennachrichten über ihre Erbauung	6
Bestehen der Kirche des 9. Jahrhunderts bis 1665	11
Abbruch der Kirche im Jahre 1665 und Neubau	14

Rekonstruktion der Kirche des 9. Jahrhunderts

Fehlen alter Ansichten	19
Quellennachrichten	19
Grundrisszeichnungen der 1665 niedergelegten Kirche	22
Baubestand	25
Rekonstruktion, Grundriß	27
Der innere Aufbau	29
Der Außenbau	32
Westanlage	33
Marienkrypta (Kreuzkapelle)	35

II. DAS WESTWERK

Gegenwärtiger Zustand

Erdgeschoß (Mittelraum, Seitenschiffe)	42
Ostraum	44
Westvorhalle und Vorbau, Treppen und Treppentürme	45
Obergeschoß, Mittelschiff und Seitenschiffe	45
Westraum, Treppen	47
Westempore	48
Westquerbau (Zwischenbau)	48
Schlitzfenstergeschoß	49
Unteres und oberes Glockenhaus	49
Obere Turmgeschosse, Turmgiebel und Helme	49
Benennung einiger Räume des Westwerkes	
Erdgeschoß = Krypta, Obergeschoß = Johanneschor, Westempore = Orgelbühne	50

Die Entstehungszeit des Westwerkes

Ansichten der Forscher	51
Ergebnisse meiner Untersuchung	54
Bauzeit, Baugestaltung	55

Bauuntersuchung und Rekonstruktion des Westwerkes des 9. Jahrhunderts

Quellenangabe über Grundsteinlegung und Weihe. Anschauungen darüber	55
Verschollene alte Abbildung des Westwerkes	58
Darstellungen auf Münzen	58
Urkundennachricht von 1481	58
Ziel der Bauuntersuchung	59

	Seite
Der Innenbau	
Erdgeschoß, Quadrum	59
Seitenschiffe	62
Ostraum	63
Westvorhalle und Westvorbau	64
Treppen und Treppentürme	68
Fenster und Türen	69
Obergeschoß (Johanneschor) Mittelraum	72
Seitenschiffe	74
Ostraum, Westraum	76
Fenster und Türen	78
Emporengeschoß, Westempore	79
Westvorbau	80
Süd- und Nordempore	80
Ostmauer des Mittelraums	82
Ostraum	82
Fenster	84
Mittelturm	84
Dachbodenöffnungen	85
Hochfenster	85
Oberer Abschluß	90
Treppentürme, Arkadengeschoß	90
Der Außenbau	
Eingänge, Fenster	94
Oberer Abschluß des Westvorbaus, Dächer	95
Bauliche Unregelmäßigkeiten	95
Baumaterial	
Bruch- und Werkstein	97
Mörtel, äußerer Putz, Dachdeckung, Fußbodenbelag	98
Technik	
Doppelbögen	98
Bögen durch Überkragung gebildet	99
Zierformen	
Säulen, Krypta	100
Glockenhaus	102
Südturm	103
Pfeiler und Pfeilergesimse, Krypta	104
Johanneschor	107
Emporengeschoß	109
Inscriptionstein	111
Ergebnis der Bauuntersuchung	112
Das Atrium — Paradies	114
Kirche, Westwerk und Atrium im Jahre 885	119
Das Corveyer Westwerk, das älteste westfälische Baudenkmal	119
Altäre, Taufstein, Sängerkhöre, Vitusreliquien	
Altäre der Kreuzkapelle	124
in der Kirche	125
im Westwerk	126
im Paradies	127
Taufstein	128
Sängerkhöre	129
Vitusreliquien	131

	Seite
Umbau des Westwerks im 12. Jahrhundert	
Bestimmung der Bauzeit	132
Bauliche Änderungen	133
Mittelturm und Seitenemporen	133
Zwischenbau, Schlitzfenstergeschoß	137
Glockenhaus, Untergeschoß	139
Glockenhaus, Obergeschoß, Westvorbau, Türme	140
Zweck der Bauveränderung	142
Baumaterial und Technik	143
Einzelglieder, Zierformen	143
Säulen des unteren Glockenhauses	143
des oberen Glockenhauses	144
der Turmarkaden	144
Sockel- und Pfeilergesimse	145
Malerei	145
Kirche mit Ostkrypta und Westwerk im 12. Jahrhundert	147
Umbau des Westwerks am Ende des 16. Jahrhunderts	
Bestimmung der Bauzeit	147
Die baulichen Änderungen	150
Umänderung der Türme, der Westfrontfenster, der Eingänge und der Eingangshalle	150
Östliche Verlängerung der Krypta und des Johanneschores	151
Ersatz der Seitenschiffgewölbe im Johanneschor durch eine flache Decke	154
Hebung der Mittelschiffdecke, der Hochwandfenster und der Dächer	154
Zweck der baulichen Veränderungen	155
Zieryglieder und Zierformen	155
Tür- und Fensterumrahmungen	155
Säulen	156
Deckgesimse der Pfeiler und Vorlagen	156
Verzierung der Balkendecke im Johanneschor	156
Bauliche Änderungen im 17. Jahrhundert	
Einengung der seitlichen Durchgänge zwischen Westwerk und Kirche	157
Erneuerung der Seitenschiffgewölbe im Erdgeschoß und der Fenster im Ostraum, Hebung des Fußbodens	157
Änderungen im 18. Jahrhundert	
Mitteltür	158
Änderungen am Giebel des Westvorbaus	159
Kirche und Westwerk zur Jetztzeit	160